


施主さま、電気工事店の皆さまへ 集合住宅等の新增設現場での配線確認についてのお願い

平素は弊社事業にご協力頂き、誠にありがとうございます。

さて、集合住宅や二世帯住宅において、弊社計器の負荷側からお客さま宅内への配線がごまれに誤っている場合があります。電気工事店様におかれましては、竣工検査時に計器取付位置への部屋番号表示誤りや配線の振分け間違いがないことを十分に確認いただき、配線誤りがないようにお願いします。

なお、**弊社協力会社において、計器取付工事の際に各部屋に入室させて頂き、計器負荷側～宅内主開閉器までの配線を確認させて頂きます。**計器取付の具体的な日時については、弊社協力会社から連絡いたしますので、配線確認時の入室にご理解ご協力をよろしくお願いします。

配線行先誤り事例




計器から各部屋への配線の
行先が逆になっている

<お願い事項>

計器から各部屋への配線を施設した際は、配線の振分け間違いがないか確認をお願いします

部屋番号表示誤り事例




計器取付盤に表示している
部屋番号が逆に表示されている

<お願い事項>

集計器盤には各部屋番号を確実に明記し、配線後の確認をお願いします

配線接続相誤り事例



幹線およびブレーカへの接続箇所
で白線と黒(赤)線が逆に接続されている

<お願い事項>

ブレーカの電源側等で配線を振替えずればお客さまは正常に電気をご使用いただけますが、正常に計量できない為、配線を振替えした場合は必ず弊社への連絡をお願いします